

3795

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>252-51</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ленос 21</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.														
Чертеж колодца М 1:10 По А-А		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> <tr> <td>97.74</td> <td>94.76</td> <td>94.64</td> <td>94.66</td> <td>95.12 Подкл. № 5</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	97.74	94.76	94.64	94.66	95.12 Подкл. № 5
		Крышка	Лотка		Труба														
у входа	у выхода		подкл. № 3	подкл. № 4															
97.74	94.76	94.64	94.66	95.12 Подкл. № 5															
П Р И В Я З К А ул. Ленос 21																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4, 5											
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
Стены кирп. бет.		200	Кер.	200	Кер.	150	Кер.	150	Кер.										
Дно кирп. бет.																			
Скобы 4.-		Институт проектирования городского и сельского строительства																	
Наличие воды		Объект <u>2280</u>																	
Наличие газа		Иив. №	Гл. геодезист				Родие Шняковски Чертв Проверил												
Год строительства 19		Дата	Рук. группы																
			Исполнитель																
			Чертв																