

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

1703
183-1702

Город

Вильнюс

Улица



Дзержинский

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:50

по 1-1



О т м е т к и


Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
100.33	98.85	98.83	98.94	

П Р И В Я З К А

ул. Коммунары

№ 11

4 км



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.	150	Кер.	150	Кер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Юрчик Иванович Рахман		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						