

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 127-174

Город Вильнюс



Улица С. Шимкевиче

Дело №

19 0 г.

Чертеж колодца
М 1:5


Разрез А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.52	98.24	98.22		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	397
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет.
Скобы	6 шт.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист				Июль 70 г.		
	Рук. группы				И. Яковлевский И. И.		
Дата	Исполнитель				Верещака И. И.		
	Чертил						
		Проверил					