

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 199-118

Город Вильнюс

Улица Копитово



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25


но 1-2



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
101.59	97.84	97.81	98.14	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	кер.	200	кер.	150	кер.		
Дно кирп. бет.									
Скобы 5									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Инв. №

Исполнитель

Рекон.