

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2280

Город Вильнюс

Улица Липарейская



Дело №

19 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по 9-3




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.54	99.17	99.09	99.17	

П Р И В Я З К А

ул. Липарейская



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
	Чертил	Проверил		Чертил	Проверил

Осиг

Михайлов

Рассел