

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 47-58



Город Вильнюс

Улица Интернациона

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца  
М 1:25  
Лист 1-1



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 101.02 | 100.32  | 100.30   | 100.34   |          |

ПРИВЯЗКА к л. Интернациона  
(по плану ген. №3)



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | кп.    | 150   | кп.    | 150      | кп.    |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

| Инв. № | Гл. геодезист |             | Дата | Проверил |  |
|--------|---------------|-------------|------|----------|--|
|        | Рук. группы   | Исполнитель |      | Чертит   |  |
|        |               |             |      |          |  |

Л. Овчаренко  
И. Шаньковский  
Р. Каса