

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 231-6-15

Город Вильнюс

Улица Ангарейна

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:15
№ 1.1

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.99	-	100.72		

П Р И В Я З К А

ул. Ангарейна

38.50

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
-		150	кирп.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 5280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Состав

Исполнитель

Рисовал

Проверил