

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 285-63

Город Вильнюс

Улица Ангарейная



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

по 1-4

101.79




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
101.79	99.09	98.19	98.27	

П Р И В Я З К А

ул. Ангарейная

38 м



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	150	кер.	150	кер.		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						Роско
Наличие газа		Рук. группы						Иванович
Год строительства 19	Дата	Исполнитель						Роско
		Чертил						
		Проверил						