

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 229-64

Город Вильнюс

Улица Линаревичю

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
01.66	99.11	98.28	99.39	98.16

П Р И В Я З К А

ул. Линаревичю



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кеп.	150	кеп.	150	кеп.	100	кеп.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инд. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

Вильнюс
Министерство
Работ