

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 226-65

Город Вильнюс

Улица Чокунь



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:15


по д. д.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.56	98.10	98.05	98.61	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. без.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.	100	гт.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. инженер	
	Рук. группы	Исполнитель		Чертил	Проверил