

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 230

Город Вильнюс

Улица Индустриальная

Дело №



19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

100 4-7

102.17




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
12.17	100.59	100.39		

П Р И В Я З К А

ул. Индустриальная



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кирп.	150	кирп.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2230

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

Геодезист
Инженер
Рисовал