


Vam. šulinys	Nr. (3) 91	KORTELE	3811
([renginio pavadinimas])	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1971	Šilutė	Georaičiai	
([renginio pastatymo metal])	(Miestas)	(Gatvė)	


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :




Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Giedraičių g. - vė



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	ketus	650		104.00
Žemė	gr.		0	123.98
Slenos	bet.			124.00
Dugnas	bet.	2000x1470	230	121.65

Lipynės 6 ..
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? N.

Ar yra dujų?

Vamzažiai

Nr. 1	pl.	150	Viršus	181	122.19
Nr. 2	-11-	150	Apačia	181	122.19
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

INZINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 00.02.141

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1972 m. . . 17 . . mėn. 15 d.
(Kortelės sudarymo data)