




<i>F. kanalizac Nr. (19) 231 KORTELĖ</i>		<i>3812</i>
(irengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<i>1969</i>	<i>Vilnius</i>	<i>Vorxiz</i>
(irenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
Šulinio piūviai: <i>✓</i> Vertikalinis:  Horizontalinis: 		Pirijimo brėžinys: 
Pastabos		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės
Dangtis		<i>špiž</i>			<i>119.63</i>
Zemė					
Sienos		<i>bet</i>			
Dugnas					
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>špiž</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>1.32</i>	<i>118.31</i>
	Nr. 2	<i>ker.</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>1.45</i>	<i>118.18</i>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Lipynės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas:

Sudarė *[signature]*

Patikrino

196. *9* m. ... *X* ... mėn. ... *1* d.
(kortelės sudarymo data)