



<i>F. Kanalizac Nr. (3) 38</i>	KORTELE	<i>3815</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<i>1969</i>	<i>Vilnius</i>	<i>Dzeržinskio g.</i>
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės
Dangtis		<i>įpiž</i>			<i>118.52</i>
Žemė					
Sienos		<i>bet</i>			
Dugnas					
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>asloc</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>1.56</i>	<i>116.96</i>
	Nr. 2	<i>asloc</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>2.00</i>	<i>116.52</i>
	Nr. 3	<i>įpiž</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>1.83</i>	<i>116.69</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Lipynės *3*
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas:

Sudarė *ADP*

Patikrino

1969 m. ... *X* ... mėn. ... *1* ... d.
(kortelės sudarymo data)