

Vandeninė kameros Nr. () 47 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Verke
(Miestas) (Gatvė) 3815
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

2 MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėčios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>114,90</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>H/B = 114,88</u>
Dūgnas	bet.		<u>3,17</u>	<u>111,73</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,83</u> Apačia <u>112,07</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,83</u> Apačia <u>112,07</u>	
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,83</u> Apačia <u>112,05</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>91-37134</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) <u>2002.09.24</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	