





<u>RF</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>96</u>		KORTELĖ	
<u> </u> (Miestas)		<u> </u> (Gatvė)		<u> </u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		118.26	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.16	116.80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	2.00	Viršus Apačia 1.65	116.60
	Nr. 2	-11-	3.00	Viršus Apačia 1.65	116.60
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. 91-3/5277..					
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1992 m. ... 6 ... mėn. 26 d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					