

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. () 143 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Žygio

3821

(Miestas)

(Gatvė)



(Planėto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		117,78	
Žemė			+0,17	117,95	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3,32	114,46	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia 3,61	114,17
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 3,63	114,15
	Nr. 3	pln	200	Viršus Apačia 2,77	115,01
	Nr. 4	pol	200	Viršus Apačia 1,45	116,33
	Nr. 4 ^a	pol	200	Viršus Apačia 3,15	114,63
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. DVI-32.444/1
					Sudarė <i>[Signature]</i> V. Janušas
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i>
					(parašas) (pavardė)
					1999 m. ... 04 ... mėn. 12 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)