




<u>Vandentietis su pož. hidrantu</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>194</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Apkasu</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		<u>5821</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės <u>575</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>ket.</u>	<u>0.65</u>		<u>114.80</u>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė				<u>0.0</u>	<u>114.80</u>		
Sienos		<u>bet.</u>					
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>2.00</u>	<u>2.80</u>	<u>112.00</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.20</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5674..</u> Sudarė <u>X. P. O.</u> <u>Vebr</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1984. m. <u>spalio</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	<u>ket.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.20</u>		<u>112.60</u>
	Nr. 3	<u>ket.</u>	<u>65</u>	Viršus Apačia	<u>2.20</u>		<u>112.60</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			