

Lieataus kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.105a

Vilnius
(Miestas)


Tuskulėnų
(gatvė)

3827 (76/32-0114)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontdusis



9MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 4		
Dangtis		KET	700	—		109.82	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			109.82	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	1.40		108.42	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	asbc	300	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	1.50	108.32			
	Nr.2	asbc	300	Viršus					
				Apačia	1.50	108.32			
	Nr.3	PP	200	Viršus					
				Apačia	1.50	108.32			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M. Dilba
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2017 m.05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					