

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.125b

Vilnius
(Miestas)


Piromonto
(gatvė)

3827 (76/32-0114)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5
Dangtis	KET	700	—	109.75	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	109.75	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1000	1.50	108.25	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(parašas)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	M. Dilba
				Apačia	
					2018 m.06 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)