



<u>Telefona</u> (Komunikacija)		<u>Sulungys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (10) <u>13^o</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Krylovo</u> (Gatvė)		<u>3827</u> (Planšeto nomenklatūra)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>4 metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>betonas</u>	<u>0.65</u>		<u>109.02</u>	
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>109.02</u>	Ar yra vandens? ...
Sienos		<u>beton.</u>				Ar yra dujų? ...
Dugnas		<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>1.77</u>	<u>107.25</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>193</u>	<u>107.09</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>193</u>	<u>107.09</u>	
	Nr. 3	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>201</u>	<u>107.01</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Ketys Petruškinas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Objekto Nr. <u>91-3/1866</u>	
Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)	197.9 m. <u>IV</u> ... mėn / 2 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)