

<u>Teklinė I.</u> (Komunikacija)		<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>16</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kryžovo</u> (Gatvė)		<u>3827</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kelmin	0.65		109.44	
Žemė		grunt		0.00	109.44	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1.00	2 16	107.28	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia 221	107.23	
	Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia 222	107.22	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-31.866.</u>	
Sudarė	<u>Kot. Pabovins</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
197.9 m. ... <u>21</u> ... mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	