

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 3/173

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3827

Дело №


1960г.

Чертеж колодца
М 1:25
110.53

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.53	108.79	108.73	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матар.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.								
Дно бет.								
Скобы 3								
Наличие воды	Институт проектирования промышленного строительства							
Наличие газа	Объект Топографические изыскания хлебозавода № 2							
Год строительства	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы	З. Г. Г. Г.				Я. Я. Я.	
		Исполнитель	М. М. М.				Г. Г. Г.	
	Дата	Копировал	М. М. М.				Т. Т. Т.	
		Проверил	М. М. М.				С. С. С.	