

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодець № 5/175

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета

3827

Deno №

19602.


Чертеж колодца
М 1:25





Отметки

Крәшкә	Лотка		Труд	
	у входа	у выхода	подкл №	подкл №
110.54	108.74	108.71		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №2		Подкл. №2	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.								
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект Топографические изыскания хлебозавода №2							
Наличие воды	Инв. №2	Гл. геодезист				Яменас		
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства	Дата	Исполнитель				Галинговский		
		Копировал						
		Проверил				Томкевичев		
						Сприндене		