




<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Sulinyš</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (15) <u>48</u>		KORTELE	
<u>Milnys</u> (Miestas)		<u>Corico</u> (Gatvė)		<u>3827</u> (Planšeto nomenklatūra)			
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 met. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		betonas	0.65	/	110.19	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatūros	
Žemė		grunt.	/	0.00	110.19		
Sienos		beton.	/	/	/		
Dugnas		beton.	1.00	3.47	106.72		
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia 345	106.44	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia 369	106.50		
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-31.1866...	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė	<u>Ket, Petras</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino	<u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		197.9 m..... mėn. 12 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	