

<u>Echelinis</u> (Komunikacija)		<u>L. suliny</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>17</u>) <u>50</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Čorno</u> (Gatvė)		<u>3827</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 met. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		betonas	0.65		110.21		
Žemė		grunt.		0.00	110.21	Ar yra vandens?	
Sienos		beton.				Ar yra dujų?	
Dugnas		beton.	1.00	3.32	106.89	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia 3.51	106.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia 3.54	106.67		
	Nr. 3	beton.	100	Viršus Apačia 2.20	108.01		
	Nr. 4			Viršus Apačia			Objekto Nr. 21-31.186E...
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			

Sudarė	<u>K. Petras</u>	<u>Petrus</u>	<u>Petrus</u>
Patikrino	<u>Alinas</u>	<u>Alinas</u>	<u>Alinas</u>
197.9 m... 11.11.1966 m. 12 d.			
(Irenginio tyrinėjimo data)			