

Vandeninis

(Komunikacija)

Kameras

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (7) 53

KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Trinity



(Gatvė)

3827

(Planšetė nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės kopijos.... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65	0.00	109.71	Ar yra vandens?
Žemė	gr.			109.71	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos H.A. = 109.71...
Dugnas	bet.	2.00 x 2.30	2.61	107.10	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 2.08 Apačia 107.63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0153/1866... Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrinė (parašas) (pavardė) 1979 m. ... 23 ... mėn. 11 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-11	150	Viršus 2.08 Apačia 107.63	
	Nr. 3	-11	200	Viršus 2.05 Apačia 107.66	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	183		Viršus Apačia	