

- 11 -

<u>Medžiaginis</u> (Komunikacija)		<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>562</u> KORTELE	
<u>Kilminis</u> (Miestas)		<u>Kylovo</u> (Gatvė)		<u>3827</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kortelė</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>109.52</u>	
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>109.52</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton</u>	<u>1.50</u>	<u>2.40</u>	<u>107.12</u>	Pastabos <u>01-2-10/133</u> <u>2.000. 8.11. 2.0</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>200</u>	Viršus <u>187</u> Apačia	<u>107.65</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>200</u>	Viršus <u>187</u> Apačia	<u>107.65</u>	
	Nr. 3	<u>beton</u>	<u>100</u>	Viršus <u>187</u> Apačia	<u>107.65</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01.311866...</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Sudarė	<u>KM</u>	<u>(parašas)</u>	<u>(pavardė)</u>
Patikrino	<u>Alm</u>	<u>(parašas)</u>	<u>(pavardė)</u>

1982 m. ... 1 ... mėn. ... d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)