



ВОДОПРОВОД

Колодец № 2/61Город ВильнюсНоменклатура
планшета 3827


Дело № _____

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
109.63	107.09	109.63

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 150$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон	Подкл.	$d = 150$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Дно	Бетон.	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Скобы	Чугун 3	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год стронт.	19	Институт проектирования промышленного строительства				
Налич. воды	—	Объект ~1050-8 <u>Улицы Залег ~ 2</u>				
Налич. газа	—	Отдел изысканий				
		Нив. №	Гл. геодезист			
			Рук. группы	<u>Исмаев</u>		
			Исполнитель	<u>Сергеев</u>		
		Дата <u>март 1960</u>	Чертил			
			Проверил			