




49

<p><u>FK</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)</p>	<p>šulinio (Inginio pavadinimas) <u>Trimitas</u> (Gatvė)</p>	<p>Nr. () <u>94</u> KORTELE <u>3827</u> (Planšeto nomenklatura)</p>
--	--	--

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		110.49	
Žemė				0	110.49	Ar yra vandens?
Sienos		plyt.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.60	107.89	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	200	Viršus Apačia 2.70	108.69
	Nr. 2	asbc	100	Viršus Apačia 2.35	105.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	asbc	200	Viršus Apačia 2.46	105.14	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>017.1046</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>86</u> m. d. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)