50

ITI Nr. 91d

FK	šulinio	Nr.(__) 95 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	3827
Vilnius	Trinity	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			110.53
Žemė				0		110.53
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1050	1.97		108.56
Vamzdžiai	Nr. 1	asbe	200	Viršus		
				Apačia	1.74	108.79
	Nr. 2	asbe	200	Viršus		
				Apačia	1.80	108.73
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....
.....
.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 04.17046..

Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1986 m....08..mėn...d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84