


Канализация		Колодец № <u>12/III</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Триминту 27</u>		Дело №		19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:  Зашить водой				О т м е т к и				ПРИВЯЗКА 				
				Лотка		Труба						
				Крышка	у входа	у выхода	подкл. №					подкл. №
				109.43								
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б								
Крышка <u>чугунная</u> <u>9ср</u>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.												
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий								
Скобы												
Наличие воды				Объект <u>3604</u>		Инв. № Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Дата <u>9.X.62</u> Чертил Проверил						
Наличие газа												
Год строительства 19												Чисел 9.11.62 Баракс