




<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) <u>Katkaus</u> (Gatvė)		Nr. (9) 112^a KORTELE <u>3828</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duob. m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 						
Horizontalinis 						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket			109,54	
Žemė		-		0,00	109,54	Ar yra vandens?
Sienos		-				Ar yra dujų?
Dugnas		-				Pastabos Port-A-Houston Sklenėlis Ferrule Ø25 Su kapa.....
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32/2,9	Viršus 2,35 Apačia	107,19	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.7.2-9532 Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1999 m. ... P. 5. ... mėn. 19 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2			Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		