



174

3828

Forma T №-1

Šul. № 7 / 134	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	M A N T O				Užsakymo № 2135	1962 m.	Vilnius															
Šulinio brėžinys Mt: 25; MI: 50 		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>Iėjimas 1</th> <th>Išėjimas 2</th> <th>prijung. № 3</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>109.92</td> <td>107.22</td> <td>107.17</td> <td>107.42</td> <td></td> </tr> </table>					Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		Iėjimas 1	Išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №	109.92	107.22	107.17	107.42		PRIRIŠIMAS 			
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																			
			Iėjimas 1	Išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №																		
109.92	107.22	107.17	107.42																					
APRAŠYMAS																								
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI																					
Dangtis			Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.															
Slenos			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.														
Dugnas			300	bet	300	bet	150	geli.																
Lipynės			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																					
Esamo vandens kiekis			Objektas: 10 vidurinis mokyklos požeminio ūkio moterų																					
Esamų dujų kiekis			Invent. №																					
Šulinys pastatytas 19 m.			Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius		Vykdė		Braižė															
			Tikrinio		Braižė		Tikrinio		Tikrinio															