

Šul. № 3/181	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	10 VID. MOKYKLO TERITORIJA		Užsakymo № 2185	1962 m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS																									
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																										
	iėjimas 1	išejimas 2	prijung. № 3	prijung. №																											
	110.24	108.18	108.11	109.60																											
APRAŠYMAS																															
Šulinio medžiaga ir stovis				VAMZDŽIAI																											
Dangtis gelbet				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Iėjimas 1</th> <th colspan="2">Išejimas 2</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr. 3</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>100</td> <td>gelis</td> <td>100</td> <td>gelis</td> <td>100</td> <td>gelis</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Iėjimas 1		Išejimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	100	gelis	100	gelis	100	gelis		
Iėjimas 1		Išejimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.																									
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																								
100	gelis	100	gelis	100	gelis																										
Sienos plyte																															
Dugnas betonas																															
Lipynės 5				Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																											
Esamo vandens kiekis nėra				Objektas: 10 vidurinė mokyklos požem. ūkis nuotrauka																											
Esamų dujų kiekis nėra				Invent. №																											
Šulinys pastatytas 19 m.				Sk. viršininkas																											
				Sk. vyr. inžinierius																											
				Data																											
				Vykdė																											
				Braižė																											
				Tikrinio																											