

3

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Inginio pavadinimas) <u>Katkas</u> (Gatvė)	Nr. (<u>3F</u>) <u>212</u> KORTELE <u>3828</u> (Planšeto numeracija)
--	--	--

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		110,34	
Žemė				0	110,34	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,53	107,81	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2,30	108,04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2,60	107,74	
	Nr. 3	ker.	100	Viršus Apačia 2,27	108,07	
	Nr. 4	ker.	150	Viršus Apačia 2,62	107,72	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-313686...</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Sudarė Alvydas Cerniauskas
(parašas) (pavardė)

Patikrino Alvydas
(parašas) (pavardė)

19... 88 m. 02 mėn. 13 d.
(Inginio tyrinėjimo data)