


ВОДОПРОВОД		Колодезь № <u>11/71</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Тришкиты 66</u>		Дело № <u>19.62</u> г.		
Чертеж колодца М. 1: <i>утечек на Землю</i>				Отметки		П Р И В Я З К А				
				Крыши	Дно	Трубы				
				109.24						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки	Чугун	Магистр.	d =		d =	Новый				
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =				
Дно	Бетон.	Подкл.	d =		d =	Старый				
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =				
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский				
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =				
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка				
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.				
		Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий			
		Объект <u>3604</u>								
		Инв. №	Гл. геодезист					<i>Иоганн</i>		
			Рук. группы					<i>Датис</i>		
			Исполнитель					<i>Варанс</i>		
		Дата	Чертил							
		<u>15. X. 62.</u>	Проверил							