



<u>KE</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>16</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Minties</u> (Gatvė)		<u>3829</u> (Planšeto numeravimas)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		108,52	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.0	108,52	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	700	1,66	106,86	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus			
				Apačia	1,72	106,80	
	Nr. 2	ker	200	Viršus			
				Apačia	1,72	106,80	
	Nr. 3	ket	100	Viršus			
				Apačia	1,35	107,17	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-11.577.0.....

Sudarė	<u>D. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)

19.9.5 m. 9.3. mėn. 7. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)