

<u>FK</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Nr. (2) 67</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>M. Katkauskas</u> (Gatvė)	<u>3829</u> (Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		109,03	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,24	107,79	
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	150	Viršus Apačia 147	107,56
	Nr. 2	a/c	150	Viršus Apačia 147	107,56
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 71-3/5857....

Sudarė	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)

19. 94 m. 12 mėn. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)