

Fekalinė
(Komunikacija)

Kanal. sul
(Inžinierinio pavadinimas)

Nr. (6) 43 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Grimučių
(Gatvė)

3831
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Kelvin	0.65		123.96	
Žemė		grunt.		0.00	123.96	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	0.46	123.20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Keramik	200	Viršus		
				Apačia	0.93	123.03
	Nr. 2	Keramik	200	Viršus		
				Apačia	0.94	123.02
	Nr. 3	Kelvin	100	Viršus		
				Apačia	0.84	123.07
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. ... 91.31.215?
Sudarė		W. Petruševičius	(parašas) (pavardė)			
Patikrino		Al. Petruševičius	(parašas) (pavardė)			
1981 m. I. mėn. 10 d.						(Inžinierinio tyrinėjimo data)