

3836

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 132

Город Вильнюс

Улица Крайгисес 77


Дело №

1968 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.54	—	94.99	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы стальные 3

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход /		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
—	—	200	кер.	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.1.1968

10.01.10.

Директор Л. П.

Воеводен В. А.

