

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 182

Город Вильнюс

Улица Антокальск 68

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа /	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
102.76	100.26	100.19		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы бет. 4 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	гипс	150	керам.	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.1.1962

100000 10.10.

Даче 11.11.

Васильев В.А.