

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 183

Город *Вильнюс*Улица *Айгакшк* 68


Дело №

1962 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
102.76	100.08	100.07	100.11	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп-бет.

Дно кирп-бет.

Скобы *ст. 4 шт.*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кером.	100	сегмент	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10.1.1962г.

100010.10

Домаш. Л. П.

Васильев В. А.

