

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 184

Город Вильнюс

Улица Антокальс 68

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа /	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
102.73	99.78	99.77	99.80	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы стальные 5 см.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	гир.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.5.1962 г.

Лодис 10.10.

Доме Л. П.

Васильев В. А.