

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 186

Город Вильнюс

Улица Антоновича 68

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
102.73	99.57	99.56	100.63	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы стальные 5 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	чугун	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10. I. 1962

100гис 10.10.

Дачис Л.П.

Восладов В.А.