

Vandentiekis

kameros

Nr. (14) 44 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Žirmūnų k.r.

3837



(Miestas)

(Getvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ...met. kopėtelės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		109.98	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	109.98	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1.70 x 2.40	3.45	106.53	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 3.12	106.86	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 41-31-3406. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas)(pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas)(pavardė) 1997 m. 25. mėn. 22. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.95	107.03	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 3.11	106.87	
	Nr. 4	ket	150	Viršus 2.95	107.03	
	Nr. 5	ket	150	Viršus 3.12	106.86	
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		