

3839

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 162

Город Вильнюс

Улица Антанолю 50, 48



Дело №

1962 г.

Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25


94.53



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
94.53	92.88	92.83		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная 80x80

Стены кирп-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы ст. ст. 2

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	асб.ч.	150	асб.ч.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

400гис 10.10.

Домаш. П. П.

Воевод. В. А.