

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 173

Город Вильно

Улица Антакимъне 48


Дело №

1962 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.50	1) 98.20	—	—	—
	2) 98.20	—		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>деревян.</i>	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп -бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп -бет. <i>гравийное</i>	1. 15x20	<i>деревян.</i>	—	—	—	—	—	—
Скобы —	2. 100	<i>ггг.</i>						
Наличие воды —	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие газа —	Объект <i>2280</i>							
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист				<i>Надие 10.10</i>		
		Рук. группы				<i>Домин Н.П.</i>		
		Исполнитель				<i>Васильев В.А.</i>		
	Дата	Чертил						
	<i>11.1.1962</i>	Проверил						