

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 174

Город Вильнюс

Улица Антонасьеве


Дело №

19 62 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа /	у выхода /	подкл. № /	подкл. № 2
99.74	—	—	98.29	98.42

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>деревянная</i> 1,3x1,3	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич бет.	1. 150	<i>чуг.</i>	—	—	—	—	—	—
Дно кирпич бет. <i>зрун</i>	2. 100	<i>чуг.</i>						
Скобы —	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды —	Объект 2280							
Наличие газа —	Инв. №	Гл. геодезист	<i>Васильев</i>			<i>дожде 10,10</i>		
Год строительства 19	Дата	Рук. группы				<i>Дашев Л. П.</i>		
		Исполнитель				<i>Васильев В. А.</i>		
		Чертил						
	<i>11. I 1962.</i>	Проверил						