


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>84 - 112</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Взрешинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.			
Чертеж колодца М 1: <i>загрязнен</i>		О т м е т к и						
		Лотка		Труба				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		109.68						
		П Р И В Я З К А						
								
		О П И С А Н И Е						
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.								
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды	Объект <u>2280</u>							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				<i>Нодис</i>		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		<i>Купф</i>		<i>Ванис</i>		
	15.11.62	Чертил				<i>Белуша</i>		
		Проверил						